


Цифровой Мультиметр

Модель: ZT-A6

Руководство Пользователя

Все права защищены. Технические характеристики могут быть изменены без специального уведомления.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Данный прибор представляет собой цифровой мультиметр с функцией автоматического выбора диапазонов, измерением истинных среднеквадратических значений. Оснащен LCD дисплеем; разрядность шкалы – 6000 отсчетов. Питание прибора осуществляется с помощью батареек.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы прибором, во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или причинения вреда здоровью, следует ознакомиться с информацией, касающейся техники безопасности. Пожалуйста,

используйте прибор строго по назначению, иначе защитные функции прибора могут быть нарушены.

- Перед началом работы прибором проверьте целостность его корпуса. Недопустимо работать прибором если на его корпусе присутствуют трещины или сколы. Проверьте надежность изоляции токоведущих частей.

- **Запрещается проводить измерения величин, превышающих максимально допустимые значения.**

- Запрещается работать мультиметром во взрывоопасных средах, в условиях задымленности, повышенной влажности и пыли.




- В случае измерения напряжения свыше 36В для постоянного тока (DC) и 25В для переменного тока (AC) следует проявить особую осторожность во избежание поражения электрическим током.





- Работа прибором при неверно установленном режиме или диапазоне представляет опасность. При превышении максимально допустимых значений выбранного диапазона на дисплее появится символ «OL».

- Низкий уровень заряда элементов питания может привести к отображению ошибочных показателей. Замените батарейки при отображении на дисплее информации о их низком уровне заряда. Не допускается проводить измерения если крышка батарейного отсека не закреплена должным образом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КНОПКИ

	Нажмите и удерживайте данную кнопку более 2 секунд для включения или выключения прибора. Если в течение 15 минут прибор находится в бездействии, произойдет его автоматическое выключение. За 1 минуту до автоматического выключения прибор издаст 5 звуковых сигналов. Для деактивации функции автоматического выключения прибора перед его включением нажмите кнопку HOLD/REL, прибор издаст 5 звуковых сигналов – функция автоматического выключения деактивирована.
	В любом режиме измерений кроме измерения емкости, нажмите данную кнопку 1 раз для фиксации текущего значения на дисплее. В режиме измерения емкости однократное нажатие данной кнопки позволит удалить данные. Нажмите и удерживайте данную кнопку более 2 секунд для включения подсветки, повторное нажатие и удерживание данной кнопки приведет к отключению подсветки.
	Нажатие данной кнопки активирует режим автоматических измерений. Данная кнопка позволяет активировать следующие режимы измерений: температура, частота, напряжение тока AC/DC, сопротивление и целостность цепи.

	Кратковременное нажатие данной кнопки позволяет переключать режимы проверки диодов, целостности цепи, емкости и бесконтактного измерения значений напряжения (NCV).
	При помощи данной кнопки активируется режим измерения силы тока. Тип измеряемого тока AC/DC будет определен автоматически.
	В режиме измерения переменного тока (AC) прибор автоматически измерит частоту.
	Используйте данную кнопку для измерения температуры.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерение Напряжения AC/DC (>0.8В).

1. Только если измеряемое напряжение >0.8В, на дисплее прибора отобразятся данные.
2. Тип измеряемого тока – AC/DC будет определен автоматически.
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи соответствующим образом.
4. Считайте значение напряжения, отобразившееся на дисплее.

Измерение Силы Точа.

1. Нажмите кнопку выбора режима измерения силы тока.
2. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи соответствующим образом.
3. Считайте значение силы тока, отобразившееся на дисплее.


Измерение Сопротивления.

1. Режим измерения сопротивления настраивается автоматически.
2. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
3. Считайте значение сопротивления, отобразившееся на дисплее.

Измерение Частоты.

1. В режиме измерения силы переменного тока (AC) нажмите кнопку Hz для перехода в режим измерения частоты.
2. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
3. Считайте значение частоты, отобразившееся на дисплее.

Измерение Температуры.

1. Нажмите кнопку  для перехода в режим измерения температуры.
2. Подключите измерительные провода к месту замера.
3. Считайте значение температуры, отобразившееся на дисплее.



Проверка Целостности цепи.

1. Данный прибор автоматически производит проверку целостности цепи.
2. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
4. Если сопротивление будет менее 50Ω, что указывает на короткое замыкание, раздастся звуковой сигнал, центральный светодиоидный индикатор будет мигать.

Проверка Диодов/Целостности цепи.

1. Подключите измерительные провода к проверяемому диоду: красный провод к аноду, а чёрный – к катоду.
2. Считайте значение прямого напряжения, отобразившееся на дисплее.
3. При неправильном подключении измерительных проводов к диоду, а также в случае неисправности диода на дисплее отобразится символ «OL».
4. В случае обнаружения короткого замыкания прибор издаст звуковой сигнал.

Измерение Емкости.

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «».
2. Дважды нажмите кнопку .
3. Подключите измерительные провода к проверяемому диоду: красный провод к аноду, а чёрный – к катоду.
4. Считайте значение, отобразившееся на дисплее, после того как оно стабилизируется.

Бесконтактное измерение значений напряжения (NCV).

1. Нажмите и удерживайте кнопку NCV для входа в режим бесконтактного измерения значений напряжения.
2. Проведите прибор вдоль исследуемого объекта, когда внутренний сенсор обнаружит напряжение переменного тока, прибор издаст звуковой сигнал. Чем больше напряжение, тем быстрее прозвучат звуковые сигналы, центральный светодиодный индикатор будет мигать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики				
Дисплей (LCD)	6000 цифр			
Выбор диапазонов	Автоматически			
Материал	ABS			
Частота обновления	3 раза/сек.			
ИСКЗ (True RMS)	✓			
Режим относительных измерений	✓			
Фиксация значений	✓			
Подсветка	✓			
Автоотключение	✓			
Индикация разряда батареи	✓			
Условия окружающей среды				
Эксплуатация	Температура	0~40°C		
	Влажность	<75%		
Хранение	Температура	-20~60°C		
	Влажность	<80%		
Электрические характеристики				
Функция	Диапазон	Разрешение	Точность	Макс. значение
Напряжение DC (В)	6.000В	0.001В	± (0.5%+3)	600.0В
	60.00В	0.01В		
	600.0В	0.1В		
Напряжение AC (В)	6.000В	0.001В	± (1.0%+3)	600.0В
	60.00В	0.01В		
	600.0В	0.1В		
Сила тока DC	999.9mA	0.1mA	± (1.0%+4)	9.999A
	9.999A	0.001A		
Сила тока AC	999.9mA	0.1mA	± (2.0%+3)	9.999A
	9.999A	0.001A		
Сопротивление	600.0Ω	0.1Ω	± (1.5%+3)	60.00MΩ
	6.000кΩ	0.001кΩ		
	60.00кΩ	0.01кΩ		
	600.0кΩ	0.1кΩ	± (0.5%+3)	
	6.000MΩ	0.001MΩ		
60.00MΩ	0.01MΩ	± (1.5%+3)		
Емкость	6.000нФ	0.001нФ	± (3.5%+4)	60.00мФ
	60.00нФ	0.01нФ		
	600.0нФ	0.1нФ		
	6.000мкФ	0.001мкФ		
	60.00мкФ	0.01мкФ		
	600.0мкФ	0.1мкФ		
	6.000мФ	0.001мФ		
	60.00мФ	1мФ		

Частота	6.000Гц	0.001Гц	± (1%+2)	10.00МГц
	60.00Гц	0.01Гц		
	600.0Гц	0.1Гц		
	6.000кГц	0.001кГц		
	60.00кГц	0.01кГц		
	600.0кГц	0.1кГц		
	6.000МГц	0.001МГц		
	10.00МГц	0.01МГц		
Температура	-30~1000°C (-22~1832°F)			
Проверка диодов	✓			
Целостность цепи	✓			
NCV	✓			
Частота в режимах измерения AC: 40Гц~1кГц				

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина